





<b>Codici</b> =	GBI1050	
<b>Mezzo di giunzione</b> =	Legnoa calcestruzzo	Travetto a trave
<b>Tipo di fissaggio</b> =	Fissaggio su calcestruzzo	



$$h = (1050 - L) / 2$$



	Simbolo	Mezzo di giunzione	Mezzo di giunzione	Q.tà
Fissaggio supporto		FM753	FM 753 EVO M16X110/5	6
		LMAS	LMASM16	
		-	-	
Fissaggio travetto		BSH	BSH16	3
		-	-	
		-	-	